



## Productinformatie

# METAALVERNIS

Hammerite metaalverniss is speciaal ontwikkeld ter bescherming en verfraaiing van non ferro metaal. De vernis kan direct op metaal worden toegepast m.u.v. aluminium en zink.

- **Transparant**
- **Sneldrogend**
- **Verfraait en beschermt**



### TOEPASSING

<b>Ondergrond</b>	Alle non-ferrometalen met uitzondering van aluminium en zink.
<b>Toepassing</b>	Voor non-ferro metalen binnen

### PRODUCTINFORMATIE

<b>Stofdroog</b>	10 minuten
<b>Overschilderbaar</b>	15 minuten
<b>Glansgraad</b>	Hoogglans
<b>Rendement</b>	3 m <sup>2</sup> per verpakking
<b>Kleur</b>	Transparant
<b>Houdbaarheid</b>	Minimaal 2 jaar
<b>Verpakking</b>	400 ml
<b>Min. gebruikerstemperatuur</b>	10°C, spuitbus 2 uur voor gebruik bij kamertemperatuur bewaren



# GEBRUIKSAANWIJZING

### Vorbereiding

- Loszittende verf of corrosie verwijderen met staalborstel en schuurpapier.
- Ondergrond stof- en vetvrij maken met Hammerite Metaalontvetter en goed laten drogen.

### Verwerking spuitbus

- Spuitbus vóór gebruik minimaal 2 uur op kamertemperatuur laten komen.
- Vóór gebruik de spuitbus minimaal 3 minuten goed schudden, deze spuitbus heeft geen kogel.
- Aanbrengen in dunne, gelijkmatige lagen vanaf ca. 30 cm.
- Zorg ervoor dat alle randen en hoeken voldoende laagdikte krijgen
- Om zakkers te voorkomen de spuitbus niet stilhouden op één plek.
- Voor optimale bescherming 4-5 lagen aanbrengen (= 100 micron).
- Een volgende laag na 15 minuten, maar binnen 3 uur, aanbrengen op de vorige laag.
- Spuit de onderdelen buiten of in een zeer goed geventileerde ruimte

### Na gebruik

- Om verstopping van het ventiel te voorkomen, spuitbus omdraaien en spuiten tot alleen nog drijfgas ontsnapt.
- Bewaren op een droge, goed geventileerde plaats, beschermd tegen vorst en fel zonlicht.
- Lege verpakkingen en verfstresten afvoeren als chemisch afval.